

Sprawozdanie

z przeglądów warunków pracy
z dnia 13.11.2019r.

Działając na podstawie Decyzji Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020, dokonano przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach struktury organizacyjnej obowiązującej od 1 listopada 2019 r. w budynkach Wydziału funkcjonują dwa Instytuty: Instytut Ekonomii i Finansów w ramach, w skład którego wchodzi katedry: Finansów; Konkurencyjności Gospodarki, Polityki Gospodarczej, Rynku i Konsumpcji, Teorii Ekonomii, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Dziekanat. Do 31 października 2019 r. w ramach struktury organizacyjnej Wydziału funkcjonowało 13 jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W opisie dokonywanego przeglądu odnoszono się do struktury organizacyjnej obowiązującej do 31 października 2019r.

Przełgądu dokonano w pomieszczeniach budynków przy:

1. **Ul. M. Oczapowskiego 4**, gdzie znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych. Większość zauważonych wcześniej usterek została usunięta. Mimo wykonanych prac wykończeniowych w dalszym ciągu występują różnego rodzaju usterki i niedociągnięcia:
 - w **Katedrze Rachunkowości** w pok. 304. (plamy, zacieki i odpryski przy oknach dachowych (FAKRO) – uwaga zgłaszana była wcześniej, do chwili obecnej usterka nie została usunięta. W toalecie damskiej zgłoszono niesprawny kran umywalkowy;
 - w **Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej** - nie usunięto zacieków na oknie pokoju 206 – usterka zgłaszana. W toalecie męskiej z sufitu kapie woda (toaleta przy pok. 205 - II piętro);
 - w **Katedrze Metod Ilościowych** większość zgłaszanych usterek usunięto. Pozostały jeszcze do usunięcia m.in. na drobne pęknięcia wzdłuż słupów nośnych (farba) na ścianach korytarza,
 - w **Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw** nie usunięto plam po zacieku na suficie i ścianie (pok. 203).
 - na **ścianach klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń na 2 i 3 piętrze** występują w dalszym ciągu drobne uszkodzenia i zabrudzenia na ścianach. Obecnie w tej części klatki schodowej zostały zakończone prace związane z instalacją windy osobowej (oddana do użytkowania);
 - w **Katedrze Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu** nie zostały usunięte usterki zgłoszone w trakcie poprzedniego przeglądu tj. w pomieszczeniu (magazynek) brak osłony na tzw. otworze technicznym. W pokoju 316 zgłoszono występowanie zacieków na ścianach;
 - w **Katedrze Finansów i Bankowości** w dalszym ciągu toalecie (pom. 115) nie naprawiono uszkodzonej kratki odpływowej;
 - w pomieszczeniach **Dziekanatu** nie usunięto zgłoszonych drobnych braków (brak zaślepek w kanałach instalacji informatycznej).

W pomieszczeniach budynku w dalszym ciągu pracownicy wskazują, na potrzebę weryfikacji ustawień ogrzewania – w niektórych pomieszczeniach jest chłodno. Do chwili obecnej takiej weryfikacji ustawień termostatów nie przeprowadzono. W pomieszczeniu, gdzie znajdują się portiernia, szatnia na kolumnach podtrzymujących szklany sufit pojawiły się zacieki i odpryski farby (wcześniej całe pomieszczenie zostało odnowione). Wszystkie drobne usterki i braki zauważone w trakcie przeglądu jak zaznaczył Pan Mariusz Kurowski będą na bieżąco i systematycznie usuwane tj. oznaczenia schodów, opisu kluczyka od drogi ewakuacyjnej, naprawa zatrasku wysuwanej drabiny wejściowej na strych itp. Ponadto w budynku występuje konieczność ponownego przeglądu i weryfikacji poprawności działania instalacji PPOŻ wg wskazań (automatyczne otwieranie okien/klap PPOŻ).

2. **Ul. R. Prawocheńskiego 19**, gdzie znajdują się pomieszczenia **Katedry Makroekonomii, Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej oraz Katedry Analizy Rynku i Marketingu**. W trakcie poprzednich przeglądów stwierdzono, że w budynku był odczuwalny nieprzyjemny zapach w niektórych pomieszczeniach, szczególnie na parterze (sytuacja w niewielkim stopniu poprawiła się – pomieszczenia są systematycznie wietrzone). Kwestia ta ma zostać kompleksowo rozwiązana przy okazji modernizacji tego budynku. Jak dotychczas nie podjęto działań w sprawie ewentualnego montażu barierek zabezpieczających przy oknach znajdujących się na korytarzu na parterze i piętrze budynku.

3. **ul. Prawocheńskiego 3**, gdzie mieszczą się pomieszczenia **Katedra Organizacji i Zarządzania**. Zgłoszone podczas poprzedniego przeglądu uszkodzone lampy na korytarzu zostały wymienione, a w pomieszczeniach naprawione.

Aktualność okresowych badań lekarskich pracowników jest systematycznie weryfikowana przez pracowników sekretariatów jednostek organizacyjnych. Osobom, którym kończy się, lub skończyła ważność badań wystawione zostały stosowne skierowania. Na dzień dokonywania przeglądu dwie osoby nie posiadały ważnych badań lekarskich – informację przekazano zainteresowanym w celu ich niezwłocznego dostarczenia. We wszystkich jednostkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy. Sale dydaktyczne i pracownie komputerowe są właściwie wyposażone.

Skład Zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie:

- dr inż. Jarosław Mioduszewski - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Przewodniczący)
- mgr Izabela Serocka – Przedstawiciel Dziekana
- mgr Krzysztof Nowicki – Przedstawiciel BHP
- Leszek Juskiewicz – Przedstawiciel Służb Technicznych
- dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
- mgr inż. Barbara Golonka – Przedstawiciel ZNP
- mgr inż. Danuta Szyndler – Przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.