

Sprawozdanie

z przeglądów warunków pracy
z dnia 4.05.2020r.

Działając na podstawie Decyzji Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020, dokonano pokontrolnego przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budynkach, w których funkcjonuje jednostki organizacyjne Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

W ramach struktury organizacyjnej obowiązującej od 1 listopada 2019 r. w budynkach Wydziału funkcjonuje: Dziekanat; Instytut Ekonomii i Finansów w ramach, w skład którego wchodzi katedry: Finansów; Konkurencyjności Gospodarki, Polityki Gospodarczej, Rynku i Konsumpcji, Teorii Ekonomii oraz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Do 31 października 2019 r. w ramach struktury organizacyjnej Wydziału funkcjonowało 13 jednostek organizacyjnych. W opisie dokonywanego przeglądu pokontrolnego odnoszono się do struktury organizacyjnej obowiązującej do 31 października 2019r.

Przeeglądu dokonano w pomieszczeniach budynków przy:

1. **Ul. M. Oczapowskiego 4**, gdzie znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych. Większość zauważonych wcześniej usterek została usunięta. Mimo zakończenia prac wykończeniowych w dalszym ciągu występują różnego rodzaju usterki i niedociągnięcia:
 - w **Katedrze Rachunkowości** w pok. 304. (plamy, zacieki i odpryski przy oknach dachowych (FAKRO) – uwaga zgłaszana była kolejny raz, do chwili obecnej usterka nie została usunięta. W toalecie damskiej zgłoszono niesprawny kran umywalkowy, do chwili obecnej usterka nie została usunięta,
 - w **Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej** - nie usunięto zacieków na oknie pokoju 206 – usterka zgłaszana kolejny raz. W toalecie męskiej z sufitu zacieki od woda (toaleta przy pok. 205 - II piętro), do chwili obecnej usterka nie została usunięta,
 - w **Katedrze Metod Ilościowych** większość zgłaszanych usterek usunięto. Pozostały jeszcze do usunięcia m.in. na drobne pęknięcia wzdłuż słupów nośnych (farba) na ścianach korytarza, do chwili obecnej usterka nie została usunięta,
 - w **Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw** nie usunięto plam po zacieku na suficie i ścianie (pok. 203) - uwaga zgłaszana była kolejny raz;
 - pracownicy zgłaszali potrzebę weryfikacji ustawień ogrzewania (w niektórych pomieszczeniach jest chłodno). Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, że weryfikacji ustawień termostatów nie przeprowadzono. W pomieszczeniu, gdzie znajdują się portiernia, szatnia na kolumnach podtrzymujących szklany sufit pojawiły się zacieki i odpryski farby (wcześniej całe pomieszczenie zostało odnowione) – usterka w dalszym ciągu nie została usunięta. W konsekwencji postępuje systematyczne niszczenie powłoki kolumn, a ponadto spływająca woda spowodowała proces gnicia drewnianego siedziska w otoczeniu 2 kolumn. W holu znajdują się również 3 klimatyzatory, które zgodnie z uzyskanymi informacjami po modernizacji (odcięcie dopływu wody) pełnią funkcję wentylatorów (nie posiadam informacji czy tego typu zmiana była planowana). Ponadto w wejściu na suficie wysunęły się listwy ozdobne – wymagają ponownego zamocowania,
 - na **ścianach klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń na 2 i 3 piętrze** występują w dalszym ciągu drobne uszkodzenia i zabrudzenia na ścianach. Obecnie w tej części klatki schodowej zostały zakończone prace związane z instalacją windy osobowej (oddana do użytkowania), w otoczeniu uruchomionej windy na 3 piętrze usunięto zabrudzenia, pęknięcia – ściany zostały odnowione i pomalowane;
 - w **Katedrze Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu** nie zostały usunięte usterki zgłoszone w trakcie poprzedniego przeglądu tj. w pomieszczeniu (magazynek) brak osłony na tzw. otworze technicznym. W pokoju 316 zgłoszono występowanie zacieków na ścianach - do chwili obecnej usterka nie zostały usunięte.
 - w **Katedrze Finansów i Bankowości** w dalszym ciągu toalecie (pom. 115) nie naprawiono uszkodzonej kratki odpływowej (usterka zgłaszana kolejny raz);

- w pomieszczeniach **Dziekanatu** nie usunięto zgłoszonych drobnych braków (brak zaślepek w kanałach instalacji informatycznej).

W toaletach konieczna jest weryfikacja sprawności funkcjonowania wentylacji (kratki są częściowo zapchane, niektóre wentylatory nie włączają się, na niskim parterze w toalecie naprzeciwko sali 01 wentylator jest zdemontowany i „wiszą” przewody elektryczne do których był podłączony. Ponadto w toaletach nie wszystkie lampy są zabezpieczone kloszami (toaleta na niskim parterze oraz na 2 i 3 piętrze. Przed budynkiem został zbudowany nowy parking, wymienione chodniki i schody do budynku. W związku z realizowaną inwestycją wymieniono lampy oświetleniowe przy budynku (w tym jedną która była uszkodzona). Do chwili obecnej nie naprawiono zatrasku wysuwanej drabiny wejściowej na strych III piętro. Z informacji uzyskanych od Pana Mariusza Kurowskiego wynika, że wszystkie drobne usterki i drobne braki zauważone w trakcie przeglądu będą systematycznie usuwane, większość w 3 kwartale br.

2. **Ul. R. Prawocheńskiego 19**, gdzie znajdują się pomieszczenia **Katedry Makroekonomii, Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej oraz Katedry Analizy Rynku i Marketingu**. W trakcie poprzednich przeglądów stwierdzono, że w budynku był odczuwalny nieprzyjemny zapach w niektórych pomieszczeniach, szczególnie na parterze (sytuacja w niewielkim stopniu poprawiła się – pomieszczenia są systematycznie wietrzone). Kwestia ta ma zostać kompleksowo rozwiązana przy okazji modernizacji tego budynku. Nie podjęto również działań w sprawie ewentualnego montażu barierek zabezpieczających przy oknach znajdujących się na korytarzu na parterze i piętrze budynku.
3. **Ul. Prawocheńskiego 3**, gdzie mieszczą się pomieszczenia **Katedra Organizacji i Zarządzania**. Zgłoszone podczas poprzedniego przeglądu usunięte.

Aktualność okresowych badań lekarskich pracowników jest systematycznie weryfikowana przez pracowników sekretariatów jednostek organizacyjnych. Osobom, którym kończy się, lub skończyła ważność badań wystawione zostały stosowne skierowania, wskazane osoby nie mające ważnych badań lekarskich już je dostarczyły. We wszystkich jednostkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy. Sale dydaktyczne i pracownie komputerowe są właściwie wyposażone. W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa Rektor UWM w Olsztynie wprowadził Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 11 marca 2020 roku na mocy, którego zajęcia dydaktyczne ze studentami zostały zawieszane. Obecnie obowiązuje Zarządzenie Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku zgodnie z którym zajęcia realizowane są w sposób zdalny na platformach e-learningowa Moodle; Microsoft Teams w pakiecie Office365. Pracownicy Wydziału mają zapewniony dostęp do środków ochrony rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji), które mogą zamawiać w Straży Uniwersyteckiej. W budynkach Wydziału w wyznaczonych miejscach w związku znajdują środki do dezynfekcji rąk.

Skład Zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie:

- dr inż. Jarosław Mioduszewski - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Przewodniczący)
- mgr Izabela Serocka – Przedstawiciel Dziekana
- mgr Krzysztof Nowicki – Przedstawiciel BHP
- Leszek Juszkiewicz – Przedstawiciel Służb Technicznych
- dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
- mgr inż. Barbara Golonka – Przedstawiciel ZNP
- mgr inż. Danuta Szyndler – Przedstawiciel Zespołu ds. ppoż.