

# Sprawozdanie

z przeglądów warunków pracy

z dnia 22.05.2017r.

Działając na podstawie Decyzji Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020, dokonano pokontrolnego przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budynkach, w których funkcjonuje 13 jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Przełgądu dokonano w pomieszczeniach budynku przy:

- **ul. M. Oczapowskiego 4**, znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych. W wyniku przeprowadzonego przeglądu warunków pracy stwierdzono, że w budynku zakończyły się w kwietniu prace związane termomodernizacją obiektu. Pomimo zakończenia prac w dalszym ciągu nie działa właściwie elektroniczny system urządzeń przeciwpożarowych (zaklejone czujki w kilku pomieszczeniach m.in. dziekanacie, które zabezpieczono przed zapyleniem ze względu na wykonywanie prac budowlanych). Obecnie po zakończeniu prac budowlanych pracownicy mają właściwy dostęp do pomieszczeń tj. sal dydaktycznych i pokoi. W wyniku przeprowadzonej kontroli konserwator sprzętu gaśniczego Andrzej Doroszko stwierdził brak gaśnic w pomieszczeniu serwerowni P.7 względu oraz brak aktualnych pomiarów hydrantu na III piętrze. Informację o zauważonych usterkach i brakach przekazana została administratorowi mgr inż. Mariuszowi Kurowskiemu, który stwierdził, że w tej sprawie zwrócił się do wykonawcy prac termomodernizacyjnych o doprowadzenie do sprawności funkcjonowania systemu ppoż. tj. do stanu przed wykonywaniem prac na obiekcie.
- **ul. Plac Cieszyński 1**, gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedry Mikroekonomii. Do chwili obecnej nie został oznaczony próg przy drzwiach wejściowych do sali 340 (wcześniej wskazywano na konieczność jego oznakowania). Administrator wskazał, że po zakończeniu realizacji zajęć dydaktycznych prace związane z przywróceniem właściwych oznaczeń zostaną zrealizowane w okresie wakacyjnym.
- **ul. R. Prawocheńskiego 19**, gdzie znajdują się pomieszczenia Katedry Makroekonomii i Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej oraz Katedra Analizy Rynku i Marketingu. W trakcie poprzedniego przeglądu stwierdzono, że w budynku był odczuwalny nieprzyjemny zapach w niektórych pomieszczeniach szczególnie na parterze. Z informacji uzyskanych od Administratora budynku wynika, że w okresie od 11 maja do lipca 2017 będą dokonywane bieżące przeglądy roczne i pięcioletnie wynikające art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., które obejmą wszystkie budynki Wydziału m.in. obejmujące ocenę sprawności działania kanałów wentylacyjnych. Do chwili obecnej firma realizującą to zadanie nie przekazała jeszcze informacji o stanie sprawności działania wentylacji w pomieszczeniach budynku. Ponadto konserwator sprzętu gaśniczego stwierdził brak aktualnych pomiarów hydrantów..
- **ul. Prawocheńskiego 3**, gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedra Organizacji i Zarządzania. W budynku są dobre warunki pracy. W tym budynku konserwator wskazał na brak aktualnych pomiarów hydrantów.

W przypadku okresowych badań lekarskich pracowników ich aktualność jest na systematycznie weryfikowana przez pracowników sekretariatów jednostek organizacyjnych. Sale dydaktyczne i pracownie komputerowe są właściwie wyposażone.

Informację o zauważonych usterkach i brakach w oznaczeniach przekazano administratorowi mgr inż. Mariuszowi Kurowskiemu, który wskazał, że zostaną one usunięte.

Skład Zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie:

- dr inż. Jarosław Mioduszewski - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Przewodniczący)
- mgr Izabela Serocka – Przedstawiciel Dziekana
- mgr Krzysztof Nowicki – Przedstawiciel BHP
- Leszek Juszkiewicz – Przedstawiciel Służb Technicznych
- dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Solidarność
- mgr inż. Barbara Golonka – ZNP
- mgr inż. Danuta Szyndler – Przedstawiciel Zespołu ds. ppoż. – w zastępstwie Andrzej Doroszko