

# Sprawozdanie

z przeglądów warunków pracy  
z dnia 10.05.2019r.

Działając na podstawie Decyzji Nr 74/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020, dokonano pokontrolnego przeglądu warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w budynkach, w których funkcjonuje 13 jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie.

Przełgądu dokonano w pomieszczeniach budynku przy:

1. **Ul. M. Oczapowskiego 4**, gdzie znajdują się pomieszczenia 9 jednostek organizacyjnych. Większość zauważonych wcześniej usterek została usunięta. Mimo wykonanych prac wykończeniowych w dalszym ciągu występują różnego rodzaju usterki i niedociągnięcia:

- w **Katedrze Rachunkowości** w pok. 304. (plamy, zacieki i odpryski przy oknach dachowych (FAKRO));
- w **Katedrze Polityki Gospodarczej i Regionalnej** nie usunięto zacieków na oknie pokoju 206;
- w **Katedrze Metod Ilościowych** nie usunięto wszystkich zgłaszanych usterek, m.in na ścianach korytarza, pęknięć wzdłuż słupów nośnych, zniszczonej farby. Ponadto w toalecie jest zatkany/uszkodzony odpływ. Pracownicy zgłaszali również zbyt wysoką temperaturę szczególnie okresie wiosennym i letnim w trakcie słonecznych dni (nagrzewanie pomieszczeń przez okna dachowe „FAKRO”). Z informacji uzyskanych od administratora Mariusza Kurowskiego wynika, że problem ten częściowo można rozwiązać montując rolety zewnętrzne na okna pochłaniające/rozpraszające energię słoneczną. Podobne problemy sygnalizowali pracownicy z innych pokoi na poddaszach w tym budynku;
- w **Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw** nie usunięto plam po zacieku na suficie i ścianie (pok. 203);
- na **ścianach klatki schodowej prowadzącej do pomieszczeń na 2 i 3 piętrze** występują w dalszym ciągu drobne uszkodzenia i zabrudzenia. Nie poprawiono, także mocowań osłon metalowych na oknach - są niestabilnie zamontowane i konieczny będzie ich ponowny przegląd i właściwe zamocowanie. Obecnie w tej części klatki schodowej wykonywane są prace adaptacyjne umożliwiające montaż windy osobowej. W dalszym ciągu nie zostały usunięte na klatce (3 piętro) zabrudzenia i pęknięcia na ścianach.
- w **Katedrze Ekonomiki Środowiskowej Nieruchomości i Agrobiznesu** nie zostały usunięte usterki zgłoszone w trakcie przeglądu tj. w pomieszczeniu (magazynek) brak osłony na tzw. otworze technicznym;
- w **Katedrze Finansów i Bankowości** w toalecie (pom. 115) uszkodzona jest kratka odpływowa;
- w pomieszczeniach **Dziekanatu** zgłoszone drobne braki m.in. brak zaślepek w kanałach instalacji informatycznej. Inne drobne usterki jak zaznaczył Pan Mariusz Kurowski są na bieżąco i systematycznie usuwane. Ponadto pracownicy w dalszym ciągu podkreślają konieczność weryfikacji ustawień ogrzewania – w niektórych pomieszczeniach jest chłodno. Do chwili obecnej takiej weryfikacji ustawień termostatów nie przeprowadzono.

2. **Ul. R. Prawocheńskiego 19**, gdzie znajdują się pomieszczenia Katedry Makroekonomii, Międzynarodowego Centrum Biznesu i Administracji Publicznej oraz Katedry Analizy Rynku i Marketingu. W trakcie poprzednich przeglądów stwierdzono, że w budynku był odczuwalny nieprzyjemny zapach w niektórych pomieszczeniach, szczególnie na parterze – na chwilę obecną sytuacja się w tej kwestii nie zmieniła się (na niekorzystne warunki mikroklimatyczne

w tym budynku systematycznie skarżą się pracownicy Katedr oraz prowadzący zajęcia w salach w tym budynku. Kwestia ta wymaga podjęcia działań umożliwiających poprawę warunków pracy w tych pomieszczeniach. Jak dotychczas nie podjęto działań w sprawie ewentualnego montażu barierek zabezpieczających przy oknach znajdujących się na korytarzu na parterze i piętrze budynku.

- 3. ul. Prawocheńskiego 3,** gdzie mieszczą się pomieszczenia Katedra Organizacji i Zarządzania. Nie usunięto/wymieniono zgłoszonych podczas poprzedniego przeglądu uszkodzonych lamp na korytarzu, oraz w części pomieszczeń.

Aktualność okresowych badań lekarskich pracowników jest systematycznie weryfikowana przez pracowników sekretariatów jednostek organizacyjnych. Osobom, którym kończy się, lub skończyła ważność badań wystawione zostały stosowne skierowania. We wszystkich jednostkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy. Sale dydaktyczne i pracownie komputerowe są właściwie wyposażone.

W przeglądzie warunków pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie brał udział:

- dr inż. Jarosław Mioduszewski - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy (Przewodniczący),
- dr inż. Mirosława Witkowska-Dąbrowska – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
- mgr inż. Barbara Golonka – Przedstawiciel ZNP.

W przeglądzie uczestniczył również mgr inż. Mariusz Kurowski – administrator budynków.